



ECOLID manuell



ECOLID med PriDrive motor



LEDDHEISEPORT - motordrevet



Service- og reisekostnader hver 36. måned:
1.155,-/gang, 3 ganger/10 år
Total kostnad = 3 465,-

Service- og reisekostnader hver 18. måned:
1.155,-/gang, 6 ganger/10 år
Total kostnad = 6 930,-

Service- og reisekostnader hver 12. måned:
1.155,-/gang, 10 ganger/10 år
Total kostnad = 11 550,-

Kontroll av besiktigelsesorganer:
0,-/gang,
Total kostnad = 0,-

Kontroll av besiktigelsesorganer:
1.000,-/gang, 5 ganger/10 år
Total kostnad = 5 000,-

Kontroll av besiktigelsesorganer:
1.000,-/gang, 5 ganger/10 år
Total kostnad = 5 000,-

Bytte av teflonhylser og slepelist:
Byttes vanligvis 1 gang / 10 år
Materiale 398,-, arbeid 1 800,-
Total kostnad = 2 198,-

Bytte av teflonhylser og slepelist:
Byttes vanligvis 1 gang / 10 år
Materiale 398,-, arbeid 1 800,-
Total kostnad = 2 198,-

Bytte av torsjonsfjærer:
Byttes vanligvis etter 25 000 åpninger
Materialer 10 400,-, arbeid 3.600,-
Total kostnad = 14 000,-

**Det beste
valget!**

**Det beste
valget!**

Bytte av vaiere, sideruller og sidetetting:
Byttes vanligvis etter 50 000 åpninger
Materialer 1 520,-, arbeid 1 800,-
Total kostnad = 3 320,-

Total kostnad 10 år = 5 663,-

Total kostnad 10 år = 14 128,-

Total kostnad 10 år = 33 870,-